

**Područje rada** Production  
**Radno mjesto** Dissolver 1  
**Djelatnost** Form. 01

## Oznaka opasnog materijala:

### Resin solution X 50

#### Opasnosti za čovjeka i okolinu



Lako zapaljiva tekućina i para.  
Nadražuje kožu.  
Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  
Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.  
Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.  
Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.  
Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.  
Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

#### Zaštitne mjere i pravila ponašanja



Voditi računa o vrlo dobrom dovodenju i odvođenju zraka na radno mjesto.  
U radnim i skladišnim prostorima ne smije se pušiti, jesti niti piti. Također se ovdje ne smiju čuvati nikakve zivezne namirnice, napici ili duhan.  
Propisana zaštitna oprema: - zaštitna odjeca ili pregaca - zaštitne rukavice ili zaštita za lice - nepropusne zaštitne rukavice od gume ili umjetnog materijala - zaštitne cizme prilikom rada s većim količinama.  
Svaku smetnju odmah javiti pretpostavljenom. Popravke izvršiti stručno i pozorno. Cjevovode potpuno isprazniti.  
Nakon izlaska tekućine, obvezno prozračiti. Obvezno izbjegavati stvaranje iskri i plamena.  
Pretakati samo u čiste posude.  
Supstancu nikada zagrijavati otvorenim plamenom.  
Na radnom mjestu ne smiju se čuvati veće zalihe.

#### Ponašanje u slučaju opasnosti



U slučaju gašenja požara, točno se pridržavati radnih naputaka.  
Manje požare gasiti aparatom za gašenje s CO<sub>2</sub> ili prahom, eventualno mlazom vode koji se raspršuje.  
Izbjegavati udisanje prašine, para ili plinova gorenja - koristiti aparat za zaštitu disanja.  
U slučaju da dođe do prodora odn. istjecanja tekućine, odmah obavijestiti pretpostavljene ili poslovodstvo.

#### Prva pomoć



Zahvaćenu kožu temeljito oprati vodom i sapunom. - Ukoliko je navlazena velika površina kože odmah isprati tušem, a navlazenu odjecu pažljivo skinuti.  
Nakon opekline kožu hladiti hladnom vodom sve dok bol ne nestane. Opekline na licu i očima ne povezivati. Pobriniti se za liječničku pomoć.  
Nakon dodira s očima odmah ispirati nekoliko minuta vodom i izvijestiti pretpostavljene.  
Nakon zbrinjavanja u poduzeću, obratiti se ocnom liječniku.  
Nakon gutanja popiti dosta vode, po mogućnosti uz dodatak aktivnog ugljena. Ako je moguće, izbjeci povraćanje. U slučaju gubitka svijesti, položiti u stabilan bočni položaj. Pozvati odn. obratiti se liječniku.  
Nakon udisanja pobriniti se za svježi zrak, mir i toplinu. Po potrebi obavijestiti liječnika.

#### Stručno zbrinjavanje



Rasutu tekućinu upiti univerzalnim vezivnim sredstvom, pa isto tako kao i otpad, predati u zatvorenim posudama nadležnoj službi za zbrinjavanje. U izljev se ne smiju ispuštati niti male količine.