

Arbeitsgebiet Production
Arbeitsplaats Dissolver 1
Werkzaamheden Form. 01

Omschrijving gevaarlijke stoffen

Resin solution X 50

Gevaren voor mens en milieu



Schadelijk bij inademing.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veroorzaakt schade aan de schildklier bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Blootstellingsweg: contact met de huid.

Kan schade aan het spijsverteringsstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: contact met de huid.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Produkt bevat: xyleen, reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700), ethylacetaat, butanol



Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels



De werkplaats moet zeer goed geventileerd zijn.

Niet roken, eten en drinken in de werk- en opslagruimten. Geen levensmiddelen, dranken of tabak opslaan.

Voorgeschreven beschermende uitrusting: - Beschermende kleding of beschermend schort - Beschermbril of gezichtsbeschermend scherm - gesloten beschermende handschoenen van rubber of kunststof - Beschermende laarzen in het geval van het manipuleren van grotere hoeveelheden.

De stof nooit met een open vlam verwarmen.

Elke storing direct bij de chef melden. Reparaties moeten vakbekwaam en met voorzichtigheid uitgevoerd worden. De leidingen moeten volledig geleegd worden.

Na het vrijkomen van de vloeistof in alle gevallen ventileren. In alle gevallen moet vonkvorming en vlamvorming vermeden worden.

Alleen in schone vaten overgieten.

Breekbare vaten die de stof bevatten alleen transporteren wanneer deze omhuld zijn door een tweede beschermend vat (bijvoorbeeld een plastic emmer met handvat).



Gedrag in geval van gevaar

In het geval van brandbestrijding de aanwijzingen van het bedrijf nauwgezet in acht nemen.

Kleinere branden met CO₂- of poederblussers, of eventueel met een waterstraal, doven.

Inademen van stof, dampen of verbrandingsgassen vermijden - een ademhalingsbeschermingsapparaat gebruiken.

Bij het optreden van lekkages, respectievelijk het uitlopen van vloeistof, direct de chef of de bedrijfsleiding op de hoogte stellen.

Eerste hulp



De betreffende delen van de huid grondig met water en zeep reinigen. Bij contact met grotere huidoppervlakten, direct met de nood-douche afspoelen en de natte kleding voorzichtig verwijderen.

Na contact met de ogen, direct meerdere minuten met water spoelen en de chef op de hoogte stellen. Na verzorging contact met een oogarts opnemen.

Na inslikken veel water drinken, indien voorhanden actieve kool toevoegen. Braken moet zoveel mogelijk verhinderd worden. Bij bewusteloosheid de patient in de stabiele zijligging brengen. Contact met een arts opnemen ofwel een arts bezoeken.

Na inademen voor frisse lucht, rust en warmte zorgen. Indien nodig de hulp van een arts inroepen.

Juiste opslag en afvalverwerking



Gemorste vloeistof met een universeelbinder opzuigen en als afvalstof in gesloten vaten op de juiste wijze opslaan. Zelfs kleine hoeveelheden niet in de riolering lozen.