

Delovno področje Production

Delovni prostor Dissolver 1

Delovno opravilo Form. 01

Opis nevarnosti materiala

Resin solution X 50

Nevarnosti za ljudi in okolje



Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

Povzroča draženje kože.

Povzroča hudo draženje oči.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Sum povzročitve genetskih okvar.

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Škoduje ščitnici pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: stik s kožo.

Lahko škoduje prebavnemu traktu pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: stik s kožo.

Preparat vsebuje: Ksilen, Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidriinske smole s

povprečno molekulsko težo ≤ 700 , Etil acetat, Butan-2-ol

Ukrepi za varno rokovanje



Poskrbeti za pravilno zračenje in ventilacijo na delovnem mestu.

Na delovnem mestu in v skladišč ni priporočljivo ne kaditi, jesti, piti in ne shranjevati hrane, pijače in tobaka.

Priporočljiva zaščitna sredstva: - zaščitna halja ali predpasnik - zaščitna očala ali ščitnik za obraz - zaščitne rokavice iz gume ali plastike - zaščitni škornji pri delu z večjimi količinami preparata.

Nikoli segrevati snovi z odprtim plamenom.

Vsako težavo je potrebno takoj javiti nadrejenemu. Popravila se morajo izvršiti pravilno in previdno. Cevi morajo biti popolnoma spraznjene.

V primeru razlitja vključi ventilacijo. Preprečiti stik z iskrami in ognjem.

Polniti samo v čisto embalažo.

Pripravek, ki je pakiran v mehansko občutljivi embalaži je potrebno za transport zaščititi. (npr. dati v plastično posodo z roči).

Ukrepi v nevarnosti

V primeru požara, se je potrebno držati navodil za varno delo.

Manjše požare lahko pogasimo z CO₂, gasilnim prahom ali z razpršenim vodnim curkom.

Ne vdihavati prahu, hlapov ali dima - uporabljati dihali aparat.

V primeru razsutja ali razlitja, nemudoma o tem obvestiti nadrejenega ali vodjo oddelka.

Prva pomoč



Onesnaženo kožo takoj sprati z vodo in milom. V primeru onesnaženja večje površine kože, je potrebno spiranje z varnostno prho in previdno odstraniti onesnaženo obleko.

Pri poškodbah oči moramo 10 do 15 minut spirati oko z vodo in obvestiti nadrejenega. Po internem navodilu je potrebno obiskati očesnega specialista.

V primeru zastrupitve z zaužitjem moramo dati piti izdatno količino vode in po možnosti z dodatkom aktivnega oglja. Ne smemo povzročiti bruhanja! V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilni bočni legi. Pripeljati v zdravniško oskrbo.

V primeru vdihavanja ponesrečenca odnesemo na svež zrak, položimo in pokrijemo. Obvestimo zdravnika.

Odstranjevanje odpadkov



Pobрати z materialom, ki veže nase tekočino (pesek ali absorpcijsko sredstvo) in skupaj z odpadnim materialom izročiti uradno pooblaščenim zbiralcem v zaprti embalaži. Niti najmanjših količin ne smemo spustiti v odtok.