

Munkatartomány Production
Munkaterület Dissolver 1
Tevékenység Form. 01

Veszélyes anyag megnevezése

Resin solution X 50

Emberre és környezetre veszélyes



Belélegezve ártalmas.

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemirritációt okoz.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Feltehetően genetikai károsodást okoz.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Hosszabb idejű vagy ismételt expozíció esetén károsítja a pajzsmirigyet. Expozíciós útvonal: érintkezés a bőrrel.

Hosszabb idejű vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja az emésztőrendszert. Expozíciós útvonal: érintkezés a bőrrel.

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A termék a következőket tartalmazza: Xilol (izomerek keveréke), Biszfenol-A-diglicidil-étergyanta $M \leq 700$, Etil-acetát, Bután-2-ol



Védőintézkedések és viselkedési szabályok



Gondoskodjunk a munkahely alapos szellőzéséről és elszívásáról.

A munka- és raktárhelyiségben dohányozni, enni, inni nem szabad. Nem szabad ilyen helyen ételt, italt, dohányárut tárolni.

Előírt védőfelszerelés: - védőruha vagy -kötény - védőszemüveg vagy arcvédő - szorosan záró, gumiból vagy műanyagból készült védőkesztyű - nagyobb anyagmennyiség esetén védőcsizma.

Az anyagot nem szabad nyílt lángon melegíteni.

Minden hibát azonnal jelenteni kell a felettesnek. A javításokat szakszerűen, kellő óvatossággal végezzük el. A csövezetékeket teljesen ürítsük ki.

Folyadék kiömlése után szellőztessünk. A szikraképződést és nyílt lángot feltétlenül kerüljük.

Csak tiszta göngyölegbe szabad áttölteni.

Az anyagot tartalmazó törékeny edényzet szállítása csak külső tartály (pl. fogantyúval ellátott vödörben) használatával megengedett.



Viselkedés veszélyhelyzet esetén

Tűzoltás során pontosan tartsuk be az üzemi utasításokat.

A kisebb tüzet CO₂- vagy poroltóval, esetleg vízsugárral oltjuk.

Kerüljük a por, gőz vagy égési gázok belélegzését - légzésvédő készüléket használjunk.

Szívárgás vagy folyadék kiömlés észlelése esetén azonnal értesítsük a felettest vagy az üzemvezetőt.

Elsősegély



Az érintett bőrfelületet vízzel és szappannal alaposan mossuk le. Nagyobb bőrfelület szennyezése esetén azonnal zuhanyzóval öblítsük le a bőrt és óvatosan vegyük le a szennyezett ruházatot.

Ha az anyag szembe került, azonnal több percen át vízzel öblítsük a szemet és értesítsük a felettest. Az üzemi ellátás után keressük fel a szemorvost.

Az anyag lenyelése után a sérülttel itassunk sok vizet - esetleg aktívszénrel együtt. Kerüljük a hánytatást. Eszméletvesztés esetén fektessük a sérültet stabil oldalhelyzetbe. Hívjunk vagy keressük fel az orvost.

Az anyag belélegzése után gondoskodjunk friss levegőről, helyezük el a sérültet csendes, meleg helyen. Szükség esetén hívjunk orvost.

Szakszerű ártalmatlanítás



Univerzális megkötő anyaggal itassuk fel a kiömlött folyadékot és zárt edényben - a hulladékokhoz hasonlóan - ártalmatlanítás céljára adjuk át az illetékes szervnek. Kis mennyiségű anyagot se öntsük ki a lefolyóba.