

Arbetsområde Production
Arbetsplats Dissolver 1
Verksamhet Form. 01

Beteckning på farliga ämnen

Resin solution X 50

Produkten innehåller reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 , toluen, etylacetat

Faror för människa och miljö



Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



Skyddsåtgärder och förhållningsregler



Se till att arbetsplatsen har god ventilation.

I arbets- och lagerutrymmen är det förbjudet att röka, äta och dricka. Förvaring av livsmedel, drycker eller tobak är ej heller tillåten.

Föreskriven skyddsutrustning: - skyddsklädsel eller förkläde - skyddsglasögon eller ansiktsskydd - tätta skyddshandskar av gummi eller plast - skyddsstövlar vid hantering med större mängder.

Förman skall omedelbart underrättas om varje störning. Reparationer skall genomföras sakkunnigt och med försiktighet. Rörledningar måste tömmas fullständigt.

Har vätska läckt ut måste under alla omständigheter vädras. Undvik gnistbildning och lågor.

Omtappning endast i rena emballage.

Substansen får aldrig värmas upp över öppen låga.

Lagra inget större förråd på arbetsplatsen.

Förhållningsregler vid fara



Vid brandbekämpning skall företagsinterna anvisningar noga iakttas.

Släck små bränder med CO₂- eller pulversläckare, eventuellt med vattenspraystråle.

Undvik inandning av damm, ångor eller brandgaser - använd andningsskyddsapparaten.

Förmannen eller företagsledningen skall utan dröjsmål informeras om läckage resp. när vätska rinner ut.

Första hjälpen



Tvätta den berörda huden noga med tvål och vatten. När det gäller större hudpartier - spola omedelbart med nöd-duschen och avlägsna försiktigt nedstänkta klädesplagg.

Efter kontakt med ögonen - spola omedelbart med vatten i flera minuter och underrätta förmannen. Efter behandlingen på företaget - sök upp ögonläkare.

Kyl in huden efter brännskador med kallt vatten tills smärtorna upphör. Brännskador i ansiktet eller på ögonen skall inte förbindas. Sök upp läkare.

Drick rikligt med vatten efter förtäring, om möjligt med tillsats av aktivt kol. Kräkning bör helst förhindras. Vid medvetslöshet placeras personen i stabilt sidoläge. Tillkalla resp. sök upp läkare.

Se till att personen efter inandning får frisk luft, vila och värme. Vid behov tillkalla läkare.

Sakkunnig avfallshantering



Sug upp utspild vätska med universalbindemedel och lämna den i likhet med avfall i slutna behållare till behörigt ställe för avfallshantering. Inte ens ringa mängder får tömmas i avloppet.