

Područje rada Production
Radno mjesto Dissolver 1
Djelatnost Form. 01

Oznaka opasnog materijala:

Resin solution X 50

Opasnosti za čovjeka i okolinu



Štetno ako se udiše.

Nadražuje kožu.

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Sumnja na moguća genetska oštećenja.

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Oštećuje štitnjaču kod dužeg ili ponovljenog izlaganja. Način izlaganja: Doticaj s kožom.

Može izazvati oštećenje probavnog sustava kod dužeg ili ponovljenog izlaganja. Način izlaganja: Doticaj s kožom.

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.



Zaštitne mjere i pravila ponašanja



Voditi računa o vrlo dobrom dovodenju i odvođenju zraka na radno mjesto.

U radnim i skladišnim prostorima ne smije se pušiti, jesti niti piti. Također se ovdje ne smiju čuvati nikakve zivezne namirnice, napici ili duhan.

Propisana zaštitna oprema: - zaštitna odjeca ili pregaca - zaštitne rukavice ili zaštita za lice - nepropusne zaštitne rukavice od gume ili umjetnog materijala - zaštitne cizme prilikom rada s većim količinama.

Supstancu nikada zagrijavati otvorenim plamenom.

Svaku smetnju odmah javiti pretpostavljenom. Popravke izvršiti stručno i pažljivo.

Cjevovode potpuno isprazniti.

Nakon izlaska tekućine, obavezno prozračiti. Obavezno izbjegavati stvaranje iskri i plamena.

Pretakati samo u čiste posude.

Lomljive posude sa supstancom prevoziti samo uz uporabu dodatne posude (npr. plastične kante s rúckom).



Ponašanje u slučaju opasnosti

U slučaju gašenja požara, točno se pridržavati radnih naputaka.

Manje požare gasiti aparatom za gašenje s CO₂ ili prahom, eventualno mlazom vode koji se raspršuje.

Izbjegavati udisanje prašine, para ili plinova gorenja - koristiti aparat za zaštitu disanja.

U slučaju da dođe do prodora odn. istjecanja tekućine, odmah obavijestiti pretpostavljeno ili poslovođstvo.

Prva pomoć



Zahvaćenu kožu temeljito oprati vodom i sapunom. - Ukoliko je navlazena velika površina kože odmah isprati tušem, a navlazenu odjecu pažljivo skinuti.

Nakon dodira s očima odmah ispirati nekoliko minuta vodom i izvijestiti pretpostavljeno.

Nakon zbrinjavanja u poduzeću, obratiti se ocnom liječniku.

Nakon gutanja popiti dosta vode, po mogućnosti uz dodatak aktivnog ugljena. Ako je moguće, izbjeci povraćanje. U slučaju gubitka svijesti, položiti u stabilan bočni položaj. Pozvati odn. obratiti se liječniku.

Nakon udisanja pobrinuti se za svježi zrak, mir i toplinu. Po potrebi obavijestiti liječnika.

Stručno zbrinjavanje



Rasutu tekućinu upiti univerzalnim vezivnim sredstvom, pa isto tako kao i otpad, predati u zatvorenim posudama nadležnoj službi za zbrinjavanje. U izljev se ne smiju ispuštati niti male količine.