

Delovno področje Production
Delovni prostor Dissolver 1
Delovno opravilo Form. 01

Opis nevarnosti materiala

Resin solution X 50

Preparat vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidriinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700 , Toluenu, Etil acetat

Nevarnosti za ljudi in okolje



Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
Povzroča draženje kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.



Ukrepi za varno rokovanje



Poskrbeti za pravilno zračenje in ventilacijo na delovnem mestu.
Na delovnem mestu in v skladišču ni priporočljivo ne kaditi, jesti, piti in ne shranjevati hrane, pijače in tobaka.
Priporočljiva zaščitna sredstva: - zaščitna halja ali predpasnik - zaščitna očala ali ščitnik za obraz - zaščitne rokavice iz gume ali plastike - zaščitni škornji pri delu z večjimi količinami preparata.
Vsako težavo je potrebno takoj javiti nadrejenemu. Popravila se morajo izvršiti pravilno in previdno. Cevi morajo biti popolnoma spraznjene.
V primeru razlitja vključi ventilacijo. Preprečiti stik z iskrami in ognjem.
Polniti samo v čisto embalažo.
Nikoli segrevati snovi z odprtim plamenom.
Ne shranjevati velikih količin na delovnem mestu.

Ukrepi v nevarnosti



V primeru požara, se je potrebno držati navodil za varno delo.
Manjše požare lahko pogasimo z CO₂, gasilnim prahom ali z razpršenim vodnim curkom.
Ne vdihavati prahu, hlapov ali dima - uporabljati dihalni aparat.
V primeru razsutja ali razlitja, nemudoma o tem obvestiti nadrejenega ali vodjo oddelka.

Prva pomoč



Onesnaženo kožo takoj sprati z vodo in milom. V primeru onesnaženja večje površine kože, je potrebno spiranje z varnostno prho in previdno odstraniti onesnaženo obleko.
Pri poškodbah oči moramo 10 do 15 minut spirati oko z vodo in obvestiti nadrejenega. Po internem navodilu je potrebno obiskati očesnega specialista.
Pri opeklinah, kožo hladimo z mrzlo vodo, dokler ne omilimo bolečine. Opeklin obraza in oči ne obvezujemo. Poiščemo zdravniško pomoč.
V primeru zastrupitve z zaužitjem moramo dati piti izdatno količino vode in po možnosti z dodatkom aktivnega oglja. Ne smemo povzročiti bruhanja! V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilni bočni legi. Pripeljati v zdravniško oskrbo.
V primeru vdihavanja ponesrečenca odnesemo na svež zrak, položimo in pokrijemo. Obvestimo zdravnika.

Odstranjevanje odpadkov



Pobirati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek ali absorpcijsko sredstvo) in skupaj z odpadnim materialom izročiti uradno pooblaščenim zbiralcem v zaprti embalaži. Niti najmanjših količin ne smemo spustiti v odtok.