

Munkatartomány Production
Munkaterület Dissolver 1
Tevékenység Form. 01

Veszélyes anyag megnevezése

Resin solution X 50

A termék a következőket tartalmazza: Biszfenol-A-diglicidil-éter-gyanta $M \leq 700$, Toluol, Etil-acetát

Emberre és környezetre veszélyes



Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemirritációt okoz.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.



Védőintézkedések és viselkedési szabályok



Gondoskodjunk a munkahely alapos szellőzéséről és elszívásáról.

A munka- és raktárhelyiségben dohányozni, enni, inni nem szabad. Nem szabad ilyen helyen ételt, italt, dohányárut tárolni.

Előírt védőfelszerelés: - védőruha vagy -kötény - védőszemüveg vagy arcvédő - szorosan záró, gumiból vagy műanyagból készült védőkesztyű - nagyobb anyagmennyiség esetén védőcsizma.

Minden hibát azonnal jelenteni kell a felettesnek. A javításokat szakszerűen, kellő óvatossággal végezzük el. A csővezetéseket teljesen ürítsük ki.

Folyadék kiömlése után szellőztessünk. A szikraképződést és nyílt lángot feltétlenül kerüljük.

Csak tiszta göngyölegbe szabad áttölteni.

Az anyagot nem szabad nyílt lángon melegíteni.

A munkahelyen nem szabad tárolni nagyobb anyagmennyiséget.

Viselkedés veszélyhelyzet esetén



Tűzoltás során pontosan tartsuk be az üzemi utasításokat.

A kisebb tüzet CO₂- vagy poroltóval, esetleg vízszugárral oltjuk.

Kerüljük a por, gőz vagy égési gázok belélegzését - légzésvédő készüléket használjunk.

Szivárgás vagy folyadék kiömlés észlelése esetén azonnal értesítsük a felettest vagy az üzemvezetést.

Elsősegély



Az érintett bőrfelületet vízzel és szappannal alaposan mossuk le. Nagyobb bőrfelület szennyezése esetén azonnal zuhanyzóval öblítsük le a bőrt és óvatosan vegyük le a szennyezett ruházatot.

Ha az anyag szembe került, azonnal több percen át vízzel öblítsük a szemet és értesítsük a felettest. Az üzemi ellátás után keressük fel a szemorvost.

Égési sebesülés esetén a bőrfelületet addig hűtsük hideg vízzel, míg a fájdalom megszűnik. Az arc- és szemsérülést bekötözni nem szabad. Hívjunk orvost.

Az anyag lenyelése után a sérülttel itassunk sok vizet - esetleg aktívszénrel együtt. Kerüljük a hánytatást. Eszméletvesztés esetén fektessük a sérültet stabil oldalhelyzetbe. Hívjunk vagy keressük fel az orvost.

Az anyag belélegzése után gondoskodjunk friss levegőről, helyezzük el a sérültet csendes, meleg helyen. Szükség esetén hívjunk orvost.

Szakszerű ártalmatlanítás



Univerzális megkötő anyaggal itassuk fel a kiömlött folyadékot és zárt edényben - a hulladékokhoz hasonlóan - ártalmatlanítás céljára adjuk át az illetékes szervnek. Kis mennyiségű anyagot se öntsük ki a lefolyóba.