

**Arbeidsområde** Production  
**Arbeidsplass** Dissolver 1  
**Virksomhet** Form. 01

## Farestoffbetegnelse

### Resin solution X 50

Produktet inneholder bisfenol-A og epiklorhydrin, epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt  $\leq 700$ ), reaksjonsprodukt av, toluen, etylacetat

## Fare for mennesker og miljø



Meget brannfarlig væske og damp.

Irriterer huden.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



## Sikkerhetsforanstaltninger og forholdsregler



Legg vekt på svært god ventilasjon og lufting av arbeidsplassen.

Ikke røk, spis og drikk i arbeids- og lagerrommene. Oppbevar heller ingen mat- og drikkevarer eller tobakk.

Foreskrevet verneutstyr: verneklær eller forkle - vernebrille eller ansiktsvern - tette vernehansker av gummi eller kunststoff - vernestøvler ved omgang med større mengder.

Meld straks fra til den overordnede om enhver feil. Utfør reparasjoner korrekt og forsiktig. Rørledninger må tømmes fullstendig.

Luft godt etter lekkasje. Det er meget viktig å unngå gnistdannning og flammer.

Omtapping kun i rene beholdere.

Substansen må ikke varmes med åpen ild.

Ikke lagre større forråd på arbeidsplassen.

## Opptreden under farlige situasjoner



Følg bedriftens anvisninger ved slukning av brann.

Mindre branner slukkes med CO<sub>2</sub>- eller pulverslukningsapparat eller med vannsprutstråle.

Unngå innånding av støv, damp eller branngasser - bruk pustebeskyttelse.

Informer den overordnede eller bedriftsledelsen straks dersom det oppstår lekkasje eller hvis det spilles væske.

## Førstehjelp



Vask forurenset hud grundig med vann og såpe. Dersom væsken er kommet i kontakt med større hudpartier - skyll med nøddusj og fjern forurensete klær forsiktig.

Ved kontakt med øynene - skyll straks med vann i flere minutter og meld fra til den overordnede. Kontakt øyelege etter stell i bedriften.

Etter forbrenninger skal huden avkjøles med kaldt vann til smerten forsvinner. Ansikts- og øyenskader skal ikke forbindes. Sørg for medisinsk behandling.

Ved svelging - drikk rikelig med vann, gjerne med aktivkull-tillegg. Forhindre brekninger så langt det er mulig. Legg vedkommende i stabilt sideleie dersom han/hun er bevisstløs. Tilkall eller oppsøk lege.

Sørg for frisk luft, ro og varme etter innånding. Kontakt lege om nødvendig.

## Faglig korrekt deponering



Sug opp spilt væske med universalbindemiddel og lever væsken i lukket beholder til vedkommende som er ansvarlige for søppeldeponering. Selv ikke små mengder skal helles ut i avløpet.