

Área de trabalho Production
Local de trabalho Dissolver 1
Actividade Form. 01

Designação da substância perigosa

Resin solution X 50

O produto contém: produto de reacção: bisfenol-A-(epicloridrina) resinas epoxídicas (peso molecular médio ≤ 700), tolueno, acetato de etilo

Perigoso para pessoas e para o ambiente



Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
Provoca irritação cutânea.
Provoca irritação ocular grave.
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Suspeito de afectar o nascituro.
Pode provocar sonolência ou vertigens.
Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.



Medidas de protecção e regras de conduta



Proporcionar uma excelente ventilação no local de trabalho.
Não fumar, comer e beber nos locais de trabalho e de armazenamento. Não guardar também nestes espaços alimentos, bebidas ou tabaco.
Equipamento de protecção obrigatório: - vestuário de protecção ou avental - óculos de protecção ou gradil para a cara - luvas de protecção grossas de borracha ou de plástico - botas de protecção no caso de haver grandes quantidades.
Comunicar imediatamente as avarias ao chefe. Efectuar as reparações de forma adequada e com cuidado. As tubagens têm de ser totalmente esvaziadas.
Depois do líquido sair, arejar imediatamente. Evitar impreterivelmente a formação de faíscas e de chamas.
Nunca aquecer a substância em chama aberta.

Comportamento em caso de perigo



No caso de um combate ao incêndio, respeitar rigorosamente as instruções de funcionamento.
Apagar os pequenos incêndios com extintores de CO₂ ou de pó, eventualmente com jactos de água.
Evitar inalar pó, vapores ou gases de combustão - utilizar equipamento respiratório com máscara.
Caso ocorram fugas ou derramamentos de líquido, informar imediatamente o chefe ou o responsável.

Primeiros-socorros



Lavar a pele afectada com água abundante e sabão. No caso de uma grande superfície da pele ter sido afectada, lavar imediatamente com o chuveiro de emergência e retirar cuidadosamente a roupa humedecida.
Após o contacto com os olhos, lavar imediatamente com água durante vários minutos e informar o chefe.
Após as queimaduras, arrefecer a pele com água fria, até passar a dor. Não colocar pensos nas queimaduras da cara e dos olhos. Sujeito a tratamento médico.
Após a ingestão, beber água em abundância, caso exista um suplemento de carvão activo.
Evitar provocar o vômito. Em caso de perda de consciência, colocar a pessoa numa posição lateral estável. Chamar o médico ou levá-lo ao médico.
Após a inalação, respirar ar fresco, procurar um local sossegado e aquecer-se. Se necessário avisar o médico

Eliminação adequada



Aspirar o líquido derramado com aglutinante universal e entregá-lo assim como resíduos em recipientes fechados às autoridades competentes para a sua eliminação. Mesmo que seja em pequenas quantidades, não deitar para o esgoto.